



Boas práticas de armazenagem

- » Recomendamos a manutenção dos consumíveis em suas embalagens originais.
- » As embalagens devem estar sempre bem vedadas durante o armazenamento.
- » Frascos abertos devem ser vedados imediatamente após o uso.
- » As embalagens devem ser armazenadas longe do chão, sobre estrados ou prateleiras, sempre em condições limpas e secas.
- » A temperatura de armazenamento recomendada é de 15 °C a 25 °C.

Importante

Deve ser evitado grandes e rápidas variações de temperatura durante o armazenamento, pois isso poderá causar umidade dentro da embalagem mesmo quando estiver vedada.

Se por algum motivo o teor de umidade do pó tiver aumentado, apresentando pontos de aglomeração, isso poderá ser solucionado por secagem em uma estufa a 80 °C (máx. 100 °C) por uma hora (se possível, sob rotação para melhor efeito).

Recomendação para uso

Para uma melhor performance no trabalho, é extremamente recomendável rotacionar as embalagens antes de usá-las, para obter uma distribuição mais uniforme das partículas.

**Para mais informações sobre os produtos Höganäs,
entre em contato com seu representante de vendas local.**